

CZ

Souprava pro opravy s lepidlem 061356

lepidlo 5073

Návod k použití:

Menší díry (o velikosti 1-2 mm) můžete opravit jednou kapkou lepidla. Větší díry nebo poškození fólie můžete opravit tak, že očistíte dotyčné místo, přistříhnete si přiměřený kus fólie PVC a potřete jej lepidlem. Tento kus fólie je třeba ihned přitlačit na lepené místo a uhlazovat zprostředka ke krajům. Při opravách pod vodou doporučujeme záplatu složit a teprve u opravovaného místa opět rozevřít a přitlačit na místo, aby na ní stále ještě bylo dost lepidla.

Větší opravovaná místa nechte raději odvětrat přes noc.

Identifikace výrobku:

CAS 141-78-6 Ethyl-acetát, CAS 78-93-3 Butanon, CAS 79-20-9 Methyl-acetát, CAS 67-64-1 Acetone

H225 Vyroce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Opatření v případě nehody nebo požáru:

Po rozlítí / úniku:

Absorbovat savým materiálem, potřísněná místa vyčistit odlakovačem nehtů.

První pomoc:

Při vniknutí do očí vyplachujte oči nejméně 15 min., ihned vyhledejte lékaře. Při potřísnění pokožky omyjte mýdlem. Po nadýchání par vyjděte na čerstvý vzduch. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Hasiva:

Vodní mlha, oxid uhličitý, suchá hasiva, pěna

Ochrana před požárem a výbuchem:

Nepřibližovat ke zdrojům vznícení



GHS02



GHS07

nebezpečí

Dovozce: Steinbach VertriebsgmbH
Aistinger Straße 2
4311 Schwertberg, Austria
<https://service.steinbach.at>

